

AQUAPRIMER PLUS SEG NEGRO



Тип продукта
Рекомендованное использование

Краска на основе специальных водорастворимых полимеров
Грунтовка водо-растворимая для защиты металлов в автомобилях

Глянцевая или матовая однослойная краска черного цвета
Очень хорошее сцепление
Быстросохнущий
Высыхает на воздухе или в печи (при низкой температуре)
Хороший результат снаружи
Очень высокая сопротивляемость коррозии (Niebla Salina)



Характеристики поставки

	Норматив	Заданный
Цвет	UNE EN ISO 3668	Черный
Блеск (геометрия 60°)	UNE EN ISO 2813	Полуматовый
Удельный вес (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1,30 ± 0,05 (в зависимости от цвета)
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	54% ± 3
Твердые вещества в Объеме (%)	UNE 48090-82 (ISO 3233)	40% ± 3
% ЛОВ	UNE EN ISO 11890	2.07%
Теоретическая продуктивность (м²/л)	UNE 48 282-94	10 м²/л. (слой 40 микронов)
Хранение и стабильность в упаковке	UNE 48 083-92	6 месяцев в упаковке производителя, не открывая. Сохранять в прохладном и сухом месте, защищенном от низких температур. Интервал температур: 5-40 °C
Ph		5-6

Рекомендации по применению

Оборудование для нанесения	Распылитель краски, airmix, электростатическое оборудование, пистолет безвоздушный, автоматический распылитель и робот
Насадка для пульверизации	Диаметр насадки и угол диапазона пульверизации выбираются в зависимости от вида детали
Вязкость нанесения (Форд 4)	В зависимости от оборудования
Растворитель для нанесения	Деионизированная вода
Рекомендованная толщина слоя	30-60 микронов
Нанесение на	Фосфатированная Сталь, холоднокатаная сталь, сталь, чистая и / или обезжиренная, легкие сплавы и сталь, обработанная пескоструйной обработкой

Сушка / Полимеризация

Сушка на воздухе (20°C-60% О.В.)	UNE EN ISO 3678	15 до 30 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Принудительная сушка в печи	Выборочно	7-15 минут (40-50°C)
Сушка для физических испытаний	UNE EN ISO 3678	15 дней

Сушка для химических испытаний	UNE EN ISO 3678	15 дней
Физико химическое сопротивление		
Камера соляного тумана	UNE-EN ISO 9227	400 Часов

Комментарии

Смотрите общие условия

В продуктах сушки на воздухе линии Водно-растворимых имеют большое значение атмосферные условия температуры и относительной влажности, идеальной температурой является 20°C и относительной влажностью 65%. Поэтому рекомендуется работать с печами при низкой температуре, таким образом обеспечивается одинаковая сушка на протяжении всего года, благодаря их поддержке в одинаковых условиях.

Другим важным моментом этого типа Водных красок является фактор чистоты обрабатываемой поверхности, которому следует уделить особое внимание, чтобы избежать проблем кратеров, плохой смачиваемости, плохой адгезии и т.д. Поэтому мы рекомендуем работать с поверхностями предварительно очищенными и обезжиренными, или с предварительной обработкой струёй совмещенной с отличным обезжириванием, чтобы избежать непосредственного влияния остатков жира или домесей на этот вид продукции"

Не сохранять при температурах ниже, чем 5°C

Не сохранять в открытой или начатой таре.

Мы также рекомендуем для установления вязкости работать с деионизированной водой, для того чтобы не вводить растворимые соли в систему

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Применять при хорошем обновлении воздуха.

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Заметка

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного изделия. 29-04-2014 Этот документ отменяет все предыдущие.